

Asbesthoudend materiaal verwijderen: zo werkt 't

Uit een asbestinventarisatie is gebleken dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is in of bij uw woning. Dit moet worden verwijderd, omdat het bij beschadiging een risico kan vormen voor uw gezondheid. Graag informeren wij u over de werkzaamheden die plaatsvinden in of bij uw woning en hoe het verwijderen van asbesthoudend materiaal in zijn werk gaat.

Werkzaamheden en veiligheid

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. De werkzaamheden veroorzaken geen gezondheidsrisico voor bewoners en omwonenden. Het aanwezige asbest wordt namelijk op een veilige manier verwijderd. De werknemers van het bedrijf dragen wel persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende kleding (witte of blauwe pakken) en maskers. Dit is verplicht en een standaard veiligheidsprocedure, omdat zij de hele dag met asbest werken. Tijdens de werkzaamheden is altijd een deskundig toezichthouder aanwezig. Hij heeft de leiding over de asbestsanering, is eindverantwoordelijk en uw aanspreekpunt. De toezichthouder legt het werk administratief vast.

Voordat het asbest verwijderd wordt

De asbestsaneerder zet de woning met linten en borden af. Dit omdat u bepaalde ruimtes en soms de gehele woning voor een tijdje niet kunt gebruiken. Hierover zijn met u afspraken gemaakt. De ruimtes waar gesaneerd moet worden moet u vooraf zo leeg mogelijk maken. U krijgt instructies en hulp van Acantus en de toezichthouder.

Asbestsanering

De ruimte waarin zich het asbest bevindt, wordt geïsoleerd van de overige ruimtes met een tent. Ook wel containment genoemd. Het is een nagenoeg luchtdichte tent. De lucht in de tent wordt via een filter, dat de asbestvezels tegenhoudt, naar buiten afgevoerd. De asbestsaneerders betreden en verlaten de tent via een sluis. In deze sluis zit ook een doucheruimte. Wanneer asbestsaneerders asbest buiten verwijderen, betreden en verlaten zij de afgebakende omgeving met persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is vanwege de veiligheid voor u als bewoner niet toegestaan om deze afgebakende plek te betreden.

Werk in een tent

Bij werkzaamheden binnenin de woning, wordt er een tent in uw woning geplaatst. Hierin wordt het

asbesthoudende materiaal verwijderd. Het asbest wordt in folie verpakt en afgevoerd via een sluis. Na afloop van de sanering wordt de ruimte in de tent schoongemaakt. Het schoonmaakwerk wordt door een onafhankelijk laboratorium gecontroleerd. Als alles in orde is, vindt er in de tent aansluitend een eindmeting plaats. Er wordt gecontroleerd of de hoeveelheid vezels die zich nog in de lucht bevindt, beneden de wettelijke norm ligt. Is dat het geval, dan wordt de tent afgebroken en is de asbestsanering voltooid. Deze eindcontrole duurt twee uur. Wanneer asbest aan de buitenkant wordt verwijderd, wordt de omgeving schoon gemaakt. Vervolgens wordt de werkplek door een laboratorium visueel gecontroleerd. Tijdens deze eindcontroles kunnen de saneerders geen werkzaamheden uitvoeren.

Na de werkzaamheden kleden de asbestsaneerders zich om en spoelen zich af. Bij binnenwerkzaamheden doen zij dit in de sluis. Bij asbestsanering buiten doen zij dit in een mobiele doucheruimte.

Geluidsoverlast

Tijdens de asbestsanering en de eindcontrole blijft de machine van de tent aan staan, als het nodig is ook 's nachts. Dit geeft enige geluidsoverlast.

